



221521070203

中保华测

检测报告



山东威特化工有限公司(丁腈橡胶分厂)

项目名称

10月例行检测




有限公司

一、基本信息

受检单位	山东威特化工有限公司（顺丁橡胶分厂）	详细地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号
联系人	周经理	联系电话	13864735312

三、有组织废气

排气筒名称	1#DA005 干燥废气排气筒进口	基准氧含量 (%)	—
排气筒高度 (m)	—	排气筒直径 (m)	1.5
燃料类型	—	排气筒截面积 (m²)	1.7671
检测时间	2025.10.22		



检测频次	检测结果		
	第一次	第二次	第三次
含氧量 (%)			

非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m³)	16.7	17.7	17.0
	排放速率 (kg/h)	0.573	0.626	0.609

备注 实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10⁻⁶

四、废水

(一)水质基本参数

采样点位	采样日期	采样时间	流量 (m³/s)
			21.4
		16:47	20.2

(二)检测结果

五、质控信息

(一)质控措施

- 1、本次对于不同检测项目均采取相应的检测标准及方法。
- 2、本次采样、分析所用仪器全部经计量检定部门检定合格，在有效期内。

(二)实验室内平行样检测结果

采样日期	样品编号	检测项目	检测结果
2025.10.22	250107W01-29YZ112		72.6

注 意 事 项

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29

本试验室于2019年10月10日通过CMA认证，证书编号：CMA(2019)0107W01-29